



Bericht für den Gast



Naturpark–Jugendherberge

Naturpark–Jugendherberge

Anschrift

Trippstadter Str. 150
67691 Hochspeyer

Kontaktdaten

Tel.: +49 (0)6305 / 336
Fax: +49 (0)6305 / 5152
E-Mail: hochspeyer@diejugendherbergen.de
Web: www.diejugendherbergen.de



Prüfergebnis

Die **Naturpark-Jugendherberge** wurde am 23.10.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Mai 2018 bis April 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer“**.

Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken	✓	-	✓	-	Stellplatz für Menschen mit Behinderung nicht gekennzeichnet
Aufzug	✓	-	-	-	Maße der Aufzugskabine: 100 cm x 150 cm
Eingang (über Treppe oder Aufzug)	✓	✓	✓	✓	
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Speiseraum Bistro Zimmer 212 mit Sanitärraum	✓ ✓ ✓	✓ - ✓	✓ - ✓	✓ - -	keine unterfahrbaren Tische u. a. Zimmertür 85 cm breit, Bewegungsflächen kleiner als 150 cm x 150 cm
Tagungsraum	✓	✓	-	-	kleinere Bewegungsfläche an der Tür 150 cm x 130 cm
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	✓	✓	-	u. a. kleinere Bewegungsfläche an der Tür 200 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es steht ein nicht gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 330 cm x 530 cm; Entfernung zum Eingang 60 m).
- Zwischen Parkplatz und Eingang ist der Weg leicht begeh- und befahrbar.
- Der Zugang zum Gebäude erfolgt stufenlos über den Aufzug.
- Die Aufzugskabine ist 100 cm x 150 cm groß (Breite x Tiefe). Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugstür beträgt 90 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 85 cm breit.
- Der Rezeptionstresen ist an der höchsten Stelle 115 cm und an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden, im Bistro nicht.

Zimmer 212 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)

- Die Eingangstür ist 85 cm breit, die kleinere Bewegungsfläche an der Tür ist 130 cm x 130 cm groß.
- Der schmalste Durchgang im Schlafraum ist 130 cm breit.
- Die Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) beträgt 130 cm x 150 cm.
- Die beiden Einzelbetten stehen rechts bzw. links an der Wand. Die Bewegungsfläche zwischen den Betten ist 120 cm breit und 250 cm tief.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.



- Im Sanitärraum betragen die Bewegungsflächen:
 - links neben dem WC 120 cm x 70 cm, rechts gibt es keine Bewegungsfläche;
 - vor WC/Waschbecken und an der Tür mindestens 140 cm x 130 cm.
- Beidseitig des WCs sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die schwellenlos begehbare Dusche ist 140 cm x 120 cm groß. Es sind ein Duschsitz und Haltegriffe vorhanden.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

- Im WC betragen die Bewegungsflächen (Breite x Tiefe):
 - vor der Tür 200 cm x 120 cm;
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 200 cm x 160 cm;
 - links vom WC 130 cm x 70 cm und rechts 80 cm x 70 cm.
- Beidseitig des WCs sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist vorhanden.



Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Es gibt keinen Alarm.

Speiseraum & Bistro

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Zimmer 212 (Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar. Im Eingangsbereich sind Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen vorhanden. Diese öffnen automatisch.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Glastüren sind nicht immer mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Räume und Flure, der Aufzug und die Treppen sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Im Aufzug erfolgt die Bestätigung eines Notrufs akustisch. Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- Die Treppe am Eingang ist mit visuell kontrastreichen Kanten gestaltet, die Treppen zwischen den Etagen sind es nicht. Handläufe sind vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar (außer Beschriftung der Bedienelemente im Aufzug).



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer der Jugendherberge liegt an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite.
- Es ist ein unterbrechungsfreies sowie kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.