



# Bericht für den Gast



Klimahotel und Restaurant Gutshof Ziegelhütte

## Klimahotel und Restaurant Gutshof Ziegelhütte

Anschrift

Luitpoldstr. 75 – 79  
67480 Edenkoben

Kontaktdaten

Tel.: 06323 / 94820  
E-Mail: [info@gutshof-ziegelhuette.de](mailto:info@gutshof-ziegelhuette.de)  
Web: [www.gutshot-ziegelhuette.de](http://www.gutshot-ziegelhuette.de)



# Prüfergebnis

Das **Klimahotel und Restaurant Gutshof Ziegelhütte** wurde am 08.11.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **MAI 2017 bis APRIL 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

**Rollstuhlfahrer**

**Menschen mit Hörbehinderung**

**Gehörlose Menschen**

**Menschen mit Sehbehinderung**

**Blinde Menschen**

**Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**

**Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten**



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



## Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
<b>Teilergebnisse:</b>					
<b>Parken</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Eingangsbereich</b>	✓	✓	-	-	Bewegungsflächen tw. kleiner als 150 cm x 150 cm
<b>Rezeption</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Restaurant</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Frühstücksraum</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Zimmer 51</b>	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen tw. unter 150 cm x 150 cm
<b>Sanitärraum Zimmer 51</b>	✓	-	-	-	kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden
<b>Zimmer 52</b>	✓	✓	-	-	u.a. Bewegungsflächen tw. unter 150 cm x 150 cm
<b>Sanitärraum Zimmer 52</b>	✓	-	-	-	u.a. WC rechts nicht anfahrbar (unter 90 cm x 70 cm)
<b>Zimmer 54 mit Sanitärraum</b>	✓	✓	-	-	u.a. WC links nicht anfahrbar (unter 90 cm x 70 cm), Duschfläche kleiner als 150 cm x 150 cm
<b>Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung</b>	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links und rechts vom WC unter 90 cm x 70 cm, rechter Haltegriff nicht hochklappbar

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

## Erläuterung der Piktogramme



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



**teilweise barrierefrei** und  **barrierefrei für Rollstuhlfahrer**

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter [www.reisen-für-alle.de](http://www.reisen-für-alle.de).

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Rezeption, Restaurant, Frühstücksraum und Tagungsraum sind im Hauptgebäude untergebracht. Die Zimmer 51, 52 und 54 mit Sanitarräumen befinden sich im separaten Nebengebäude Burgenhaus im EG. Weitere Parkplätze stehen direkt am Burgenhaus zur Verfügung.
- Es steht vor dem Restaurant ein ausgeschilderter Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm; Entfernung zum Eingang ca. 20 m).
- Vom Parkplatz aus gelangt man über einen leicht begeh- und befahrbaren Weg zum Eingang.
- Der Eingangsbereich zum Restaurant / Rezeption verfügt über eine 2,50 m lange Rampe mit 30% Steigung. Die Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe beträgt 300 cm x 150 cm (Breite x Tiefe). Alternativ ist ein ebenerdiger Eingang zum Frühstücksraum vorhanden.
- Angebot vom Hotel: bei Anreise bitte anrufen, dann weist das Personal den Weg zum Zimmer und der Check In erfolgt direkt im Zimmer
- Die Rezeption mit Kassenbereich ist 115 cm hoch. Es gibt eine gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen.
- Alle für den Gast nutzbaren Räume sind ebenerdig erreichbar.



- Die Türen und Durchgänge der öffentlichen Bereiche sind mindestens 90 cm breit.
  - Alle öffentlichen Wege/Gänge haben eine Mindestbreite von 120 cm.
  - Im Restaurant und im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.
  - Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator
- 
- Die Zimmer 51, 52 und 54 befinden sich im Nebengebäude Burgenhaus im EG mit ebenerdigem Eingang.
- Zimmer 51 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)**
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 120 cm x 120 cm, links und rechts neben dem Bett 120 cm x 200 cm.
  - Die Betten sind individuell verschiebbar und unterfahrbar.
  - Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
  - Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 90 cm.
  - Die Bewegungsflächen im Sanitärraum sind:
    - vor dem WC und dem Waschbecken 120 cm x 120 cm
    - rechts neben dem WC 120 cm x 50cm
    - links neben dem WC 20 cm x 50 cm
  - Bei Bedarf können am WC beidseitig Haltegriffe eingehängt werden.
  - Die ebenerdige Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind verfügbar.
  - Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
  - Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.
- Zimmer 52 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)**
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 180 cm x 180 cm, links neben dem Bett 150 cm x 160 cm und rechts 120 cm x 160 cm.
  - Die Betten sind individuell verschiebbar, jedoch nicht unterfahrbar.
  - Ein Pflegebett kann zur Verfügung gestellt werden.
  - Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 145 cm.
  - Die Bewegungsflächen im Sanitärraum sind:
    - vor dem Waschbecken 120 cm x 180 cm
    - vor dem WC 120 cm x 120 cm
    - rechts neben dem WC 40 cm x 58 cm



- links neben dem WC 142 cm x 58 cm
- Es sind am WC beidseitig hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind verfügbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.
- Zimmer 54 mit Sanitärraum (Doppelzimmer)**
- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 180 cm x 200 cm sowie links und rechts neben dem Bett 120 cm x 180 cm. Das Bett ist nicht unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die schmalste Durchgangsbreite im Zimmer beträgt 88 cm.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum (Breite x Tiefe) betragen:
  - vor dem Waschbecken 120 cm x 180 cm
  - vor dem WC 160 cm x 180 cm
  - rechts neben dem WC 145 cm x 70 cm
  - links neben dem WC 45 cm x 70 cm
- Es sind am WC beidseitig Haltegriffe vorhanden. Der linke ist hochklappbar.
- Die ebenerdige Duschfläche beträgt 120 cm x 120 cm. Ein Duschstuhl und waagerechte Haltegriffe sind verfügbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Ein Alarmauslöser ist nicht vorhanden.
- Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung**
- Die Bewegungsflächen betragen vor dem WC und dem Waschbecken mind. 150 cm x 150 cm.
- Die Bewegungsflächen neben dem WC sind links 90 cm x 55 cm und rechts 31 cm x 55 cm groß.
- Beidseitig sind Haltegriffe vorhanden, der linke ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar und der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.



# Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Im Restaurant und im Frühstücksraum gibt es Tische mit geringen Umgebungsgeräuschen, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

## Zimmer 51, 52 und 54

- Ein Fernseher mit Videotext ist in den Zimmern 51 und 52 vorhanden, im Zimmer 54 nicht.
- Es ist in allen Zimmern mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

# Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.



- Die Eingangsbereiche ins Restaurant und in das Nebengebäude Burgenhaus sind visuell kontrastreich gestaltet, aber nur teilweise durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Am Eingang zum Restaurant sind 4 Stufen mit einseitigem Handlauf vorhanden. Die Stufen sind nicht kontrastreich gestaltet.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Es gibt keine Karussell- oder Rotationstüren.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Die Speisekarte des Restaurants ist in schnörkelloser Großschrift gestaltet.
- Außenwege haben teilweise visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzungen.
- Es ist kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren vorhanden.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrillen, Lupen)

# Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

## Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind am Nebengebäude Burgenhaus von außen klar erkennbar, am Restaurant nicht.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer und an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist in Sichtweite oder es sind unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme oder Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es gibt keine Speisekarte mit Bildern der Speisen, die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.